

Wymagania odnośnie wymiany okien w częściach wspólnych budynków:

Wymiana okien w częściach wspólnych obejmuje:

os. Zacisze 7 -11:

1. Wymianę okien drewnianych jednoskrzydłowych uchylnych na okna PCV dwuskrzydłowe rozwieralno-uchylne (jedno skrzydło rozwieralne, drugie rozwieralno-uchylne) – dotyczy klatek schodowych.
2. Wymianę parapetów wewnętrznych na parapety z PCV.
3. Obróbkę ościeży wewnętrznych wraz z pomalowaniem.
4. Pomieszczania piwniczne w częściach wspólnych (pralnie, suszarnie) – okna powinny mieć zamontowane nawiewniki okienne higrosterowalne.

os. Słowackiego 33, 34:

1. Pomieszczania piwniczne w częściach wspólnych (pralnie, suszarnie) – okna powinny mieć zamontowane nawiewniki okienne higrosterowalne.

ul. Kościuszki 10

1. Wymianę okien drewnianych na PCV (skrzydło rozwieralno-uchylne) – dotyczy klatek schodowych.
2. Wymianę parapetów wewnętrznych na parapety z PCV.
3. Obróbkę ościeży wewnętrznych wraz z pomalowaniem.
4. Pomieszczania piwniczne w częściach wspólnych (suszarnie) – okna powinny mieć zamontowane nawiewniki okienne higrosterowalne.

ul. 27 Stycznia 10

1. Wymianę okien drewnianych na PCV zgodnie z projektem architektonicznym – dotyczy klatek schodowych.
2. Wymianę parapetów wewnętrznych na parapety z PCV.
3. Obróbkę ościeży wewnętrznych wraz z pomalowaniem.
4. Pomieszczania piwniczne w częściach wspólnych (suszarnie) – okna powinny mieć zamontowane nawiewniki okienne higrosterowalne.

ul. Grunwaldzka 21, ul. 27 Stycznia 1/4:

1. Pomieszczania piwniczne w częściach wspólnych (pralnie, suszarnie) – okna powinny mieć zamontowane nawiewniki okienne higrosterowalne.

os. 25-lecia 12, 13, 14:

1. Wymianę okien drewnianych jednoskrzydłowych uchylnych na okna PCV dwuskrzydłowe rozwieralno-uchylne (jedno skrzydło rozwieralne, drugie rozwieralno-uchylne) – dotyczy klatek schodowych.
2. Wymianę parapetów wewnętrznych na parapety z PCV.
3. Obróbkę ościeży wewnętrznych wraz z pomalowaniem.
4. Pomieszczania piwniczne w częściach wspólnych (pralnie, suszarnie) – okna powinny mieć zamontowane nawiewniki okienne higrosterowalne.

ul. Strażacka 3, ul. Mickiewicza 60 i 62:

1. Wymianę okien drewnianych na PCV zgodnie z projektem architektonicznym – dotyczy klatek schodowych.
2. Wymianę parapetów wewnętrznych na parapety z PCV.
3. Obróbkę ościeży wewnętrznych wraz z pomalowaniem.
4. Pomieszczania piwniczne w częściach wspólnych (suszarnie) – okna powinny mieć zamontowane nawiewniki okienne higrosterowalne